



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ

детский сад «Кораблик»
Т.Н. Белякова
20 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОН
(к паспорту доступности ОН)
№

Городской округ город Бор
Наименование муниципального
образования Нижегородской области

01 сентября 2019г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. **Наименование (вид) объекта** нежилое отдельно стоящее здание
- 1.2. **Адрес объекта** 606473, Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Бор, Кантауровский сельсовет, п.Шпалозавода, улица Заводская, дом 22
- 1.3. **Сведения о размещении объекта:**
 - отдельно стоящее здание 2 этажей, 902,5 кв.м.
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4646,00 кв.м
- 1.4. **Год постройки здания** 1989, последнего капитального ремонта _____
- 1.5. **Дата предстоящих плановых ремонтных работ:** текущего _____, капитального _____
- 1.6. **Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)** Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Кораблик», МБДОУ детский сад «Кораблик»
- 1.7. **Юридический адрес организации (учреждения)** 606473, Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Бор, Кантауровский сельсовет, п.Шпалозавода, улица Заводская, дом 22

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 **Путь следования к объекту пассажирским транспортом**
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Рейсовые автобусы от вокзала г.Бор № 110 до остановки «Шпалозавод»,
Электричка Семенов-Нижний Новгород до остановки «Шпалозавод»,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2 **Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**
 - 3.2.1 **расстояние до объекта от остановки транспорта** 900 м
 - 3.2.2 **время движения (пешком)** 10-15 мин
 - 3.2.3 **наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути** (нет).
 - 3.2.4 **Перекрестки:** нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
 - 3.2.5 **Информация на пути следования к объекту:** акустическая, тактильная, визуальная; нет
 - 3.2.6 **Перепады высоты на пути:** нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГ	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
3	с нарушениями зрения	ДП-В
4	с нарушениями слуха	ВНД
5	с нарушениями умственного развития	ВНД
6		

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение № на плане
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	-
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВНД – «Временно недоступно» для инвалидов кроме инвалидов по зрению

4. Управленческое решение - необходимо выделить денежные средства на проведение текущего и капитального ремонта, основных структурно-функциональных зон здания.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2025 – 2030 гг.

в рамках исполнения муниципальной программы

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат после выполнения работ по адаптации ДУ

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГ;

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГ)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) администрация городского округа город Бор Нижегородской области;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), не прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской области 10.03.2015 в разделе «Карта объектов» модуля «Интерактивная карта доступности объектов», (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>3</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>2</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>1</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте нет на - л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ есть на 10 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Заведующий

МБДОУ детский сад «Кораблик» Т.Н. Белякова
(Должность, Ф.И.О.)

Т.Н. Белякова

(Подпись)

Воспитатель

МБДОУ детский сад «Кораблик» Р.И. Котлячкова
(Должность, Ф.И.О.)

Р.И. Котлячкова

(Подпись)

Заведующий хозяйством

МБДОУ детский сад «Кораблик» И.В. Видкова
(Должность, Ф.И.О.)

И.В. Видкова

(Подпись)

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № _ от «01» сентября 2019 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Кораблик», 606473, Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Бор, Кантауровский сельсовет, п.Шпалозавода, улица Заводская, дом 22

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Вид работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	-	Вход на участок следует оборудовать доступными для МГН, в том числе инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения или предприятия в соответствии с ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52875. (СП 59.13330.2012 п.4.1.1, п.4.1.3)	Все	устранить нарушения	
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей (СП 59.13330.2012 п.4.1.10);	С;	устранить нарушения	
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-		-	-	
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-		-	-	
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-		-	-	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения или предприятия в соответствии с ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52875. (СП 59.13330.2012 п. 4.1.3) Транспортные проезды на участке и пешеходные пути к объекту допускается совмещать при соблюдении градостроительных требований к параметрам путей движения. При этом следует делать ограничительную разметку пешеходных путей на проезжей части, которые обеспечат безопасное движение людей и автомобильного транспорта. (СП 59.13330.2012 п. 4.1.4)	Все	устранить нарушения	
						Все	устранить нарушения	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)* * к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-И (для инвалидов по зрению)	-	-	текущий ремонт.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВИД** - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № _ от «01» сентября 2019 г.

I Результаты обследования:**2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Кораблик», 606473, Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Бор, Кантауровский сельсовет, п.Шпалозавода, улица Заводская, дом 22
Наименование объекта, адрес

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
23	Лестница (наружная)	есть	I,IV	-	<p>Наружные лестницы не имеют поручни с учётом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261(СП 59.13330.2012 п. 5.1.2)</p> <p>Лестничные поручни должны иметь с обеих сторон участка, выходящие за пределы длины лестничного марша вверх, как минимум, на 300 мм и вниз, как минимум, на 300 мм с прибавленным глубины одной ступени лестницы. Высота охватываемой поверхности лестничного поручня над наплывом лестничной ступени должна быть, мм: - для верхнего парного поручня - 900; - для нижнего парного поручня - не менее 700 и не более 750.</p> <p>Поверхность лестничного поручня не должна перекрываться стойками, другими конструктивными элементами или препятствиями.</p> <p>Концы лестничного поручня должны быть скруглены или прочно прикреплены к полу, стене или стойке, а при парном их расположении - соединены между собой. (ГОСТ Р 51261 99, п.5.3.3 п.5.3.4 п.5.3.5 п.5.3.6 СП 59.13330.2012).</p> <p>Для открытых лестниц на перепадах рельефа ширину проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м высоту подступенки - от 0,12 до 0,15 м. Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъёма ступеней.</p> <p>Поперечный уклон ступеней должен быть не более 2%.</p> <p>Поверхность ступеней должна иметь антискользящее покрытие и быть шероховатой.</p> <p>Краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом или фактурой.</p> <p>Перед открытой лестницей за 0,8-0,9 м не</p>	все	устранить нарушения
						все	устранить нарушения

					предусмотрены предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м. (СП 59.13330.2012 п. 4.1.12)	О,С	устранить нарушения
22	Пандус (наружный)	нет	-	-			
23	Входная площадка (перед дверью)	есть	1	-			
24	Дверь (входная)	есть	-	-	<p>Выключатели и электророзетки в помещениях находятся на высоте более 0,8(1,3) м от уровня пола. Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрытия дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье.</p> <p>Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также П-образных ручек. (СП 59.13330.2012 п. 5.4.2 п.5.4.3)</p> <p>Входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м (0,8м).</p> <p>Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета. (СП 59.13330.2012 п. 5.1.4, п.5.2.4, п.5.1.5)</p> <p>Наружные двери, доступные для МГН, имеют пороги.</p> <p>При этом высота каждого элемента порога превышает 0,014 м (0,05м). (СП 59.13330.2012 п. 5.1.4)</p> <p>В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола. (СП 59.13330.2012 п. 5.1.4)</p> <p>Входные двери, доступные для входа инвалидов, следует проектировать автоматическими, ручными или механическими.</p> <p>Они должны быть хорошо опознаваемы и иметь символ, указывающий на их доступность. (СП 59.13330.2012 п. 5.1.6)</p>	все	устранить нарушения
						К	устранить нарушения
						К	устранить нарушения
						К	
	Пандус	есть	-	-			
	Другие требования						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И(для инвалидов по зрению)			текущий ремонт,

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № ___ от «01» сентября 2019 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Кораблик»,
606473, Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Бор,
Кантауровский сельсовет, п.Шпалозавода, улица Заволская, дом 22
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	-	Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проёмами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей имеет тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность. (СП 59.13330.2012 п. 4.1.3)	все	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	-	При отсутствии лифтов ширина марша лестницы должна быть не менее 1,35 м. (1,20м.) Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27-0,33 м) и иметь не травмирующее завершение. Вдоль обеих сторон всех лестниц, а также у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м не установлены ограждения с поручнями. (СП 59.13330.2012 п. 5.2.15)	все	устранить нарушения
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-		-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-		-	-
3.5	Дверь	есть	-	-	Информационные обозначения помещений внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м. (СП 59.13330.2012 п. 5.5.8)	все	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	Проектные решения зданий и сооружений должны обеспечивать безопасность посетителей в соответствии с требованиями "Технического регламента о	все	устранить нарушения

				безопасности зданий и сооружений", "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" и ГОСТ 12.1.004 с обязательным учётом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, их численности и места предполагаемого нахождения в здании или сооружении. Двери на путях эвакуации не имеет окраску, контрастную со стеной. (СП 59.13330.2012 п. 5.2.23 ГОСТ 12.1.004)		
ОБЩИЕ требования к зоне						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И(для инвалидов по зрению)			текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № _ от «01» сентября 2019 г.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Кораблик»,
606473, Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Бор,
Кантауровский сельсовет, п.Шпалозавода, улица Заводская, дом 22

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Дверные проемы в помещения, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м. (0,085м.) (СП 59.13330.2012 п. 5.2.4)	К	устранение нарушений
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			Рекомендуется обеспечивать доступность для МГН во все вспомогательные помещения физкультурно-спортивных сооружениях: входные и рекреационные помещения, блоки раздевальных и санузлов, учебно-методические помещения, (медицинские комнаты, др.). (СП 59.13330.2012 п. 7.5.7) Места для инвалидов в зальных помещениях следует располагать в доступной для них зоне зала, обеспечивающей: полноценное восприятие демонстрационных, зрелищных, информационных, музыкальных программ и материалов. В зальных помещениях не менее двух рассредоточенных выходов должны быть приспособлены для прохода МГН. (СП 59.13330.2012 п. 7.6.3)	К все	устранение нарушений устранение нарушений
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабинет индивидуального обслуживания	-	-	-	-	-	-
4.6	ОБЩИЕ требования к зоне				Информирование обозначения помещений внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со	все	устранение нарушений

стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м. (СП 59.13330.2012 п. 5.5.8)

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации и (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И(для инвалидов по зрению)			текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № ___ от «01» сентября 2019 г.

I Результаты обследования:**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Кораблик»,
606473, Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Бор,
Кантауровский сельсовет, п.Шпалозавода, улица Заводская, дом 22

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
5.1	Туалетная комната	есть	47	-			
5.2	Душевая/ ванная комната	есть	-				
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-			
	ОБЩИЕ требования к зоне				<p>В здании отсутствуют кабины, доступные для МГН в санитарно-гигиенических помещениях. (СП 59.13330.2012 п. 5.3.2)</p> <p>У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин (уборная, душевая, ванная и т.п.) следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м. (СП 59.13330.2012 п. 5.3.6);</p>	все	устранение нарушений

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ВНД			капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Кораблик»,
606473, Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Бор,

Кантауровский сельсовет, п.Шпалозавода, улица Заводская, дом 22

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (какого-рия)	Содержание
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	-	-	-
6.2	Акустические средства	нет	-	-	-	-	-
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях (кроме помещений с мокрыми процессами), предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, должны быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги. Они должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264, а также учитывать требования СП 1.13130. (СП 59.13330.2012 п. 5.5.2)	все	устранить нарушения

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД		/ -	текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____